



Bericht

Lager B-Seite(NDS):

Kugellager:6317-ZZ




Der Lagerzustand ist unverändert. Die Ausschläge in unterem Frequenzbereich deuten auf einen Lagerschaden hin (Bild unten). Nach einem Jahr war keine Verschlechterung festzustellen, dennoch empfehlen wir den Motor demnächst überholen zu lassen.



Lager A-Seite(DS):


Kugellager:6319-ZZ



Der Lagerzustand hat sich verschlechtert. Das Lager ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mechanisch beschädigt und muss möglichst bald ausgetauscht werden.

Lager A/B-Seite(DS/NDS):

Kugellager:6317-ZZ



Der Lagerzustand hat sich verschlechtert. Eventuell kann durch eine Nachschmierung ein Lagerausfall vermieden werden.

Lager B-Seite(NDS):

Kugellager:6313-ZZ